

函館市内通学路の要対策箇所一覧表

【弥生小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道弁天末広通ほか1線	①	弥生町2～3番市道, 大町電停付近	積雪が高いため, 視界が十分に確保できず危険	除雪 歩道の確保	交差点の雪山の高さに配慮して除雪 H26学校周辺の歩道を計画路線に追加	土木部
	市道弥生坂通	②	弥生町4番市道	歩道が凍結し, 転倒の恐れがあり危険	ロードヒーティング 手すりの設置	焼砂の散布および注意喚起に努める	学校
	市道弁天末広通	③	弥生町4番16号	小学校駐車場への出入時に, 横断歩道を通過しなければならず危険		車出入口を新設済み(H26年度)	土木部
	市道八幡坂通	④	元町31番, 32番交差点	交通量が多いが, 横断歩道・信号がなく, 児童の道路横断が危険	信号機・横断歩道の設置	交通安全指導	学校

【青柳小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道公園通1号ほか2線	①	青柳町15, 16, 22, 23番交差点	交通量が多いが横断歩道がなく, 児童の道路横断が危険	歩道の整備 横断歩道の設置	交差点の改良計画あり	土木部
	市道西部環状通ほか2線	②	青柳町18, 21, 33, 34番交差点	押しボタン式信号機はあるが, 電車道路へ出る車両が停止線を止まらず通過する場合があります危険	定周機信号の設置	交通安全指導	学校

【あさひ小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道旭広路	①	大森町8番, 東雲町9番交差点	交通量が多いが, 信号がなく, 児童の道路横断が危険	押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校
H27	市道旭森通	②	大森町6番学校前の道路	学校前の手押し信号機が斜めになっておりドライバーからは見えにくい	見やすい角度の設置(LED信号)	角度の変更はできないが, 更新時期に合わせてLED信号機に変更予定	警察

【中部小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道新川5号線	①	新川町30番, 28番交差点	スクールゾーンだが, 進入車両が多く, 児童の道路横断が危険	横断歩道, 押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校

【北星小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道海岸15号線	①	大縄町23番	防護柵が設置されているが, 児童の道路横断の妨げとなっており危険	ガードレールの移設	赤白柵3mを2mに取り替え済(H27年度)	土木部
	市道海岸15号線	②	大縄町22番, 23番	横断歩道がなく, 児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	カーブミラーによる安全確認指導	学校
	市道大縄1号線	③	松川町7番, 大縄町24番	横断歩道がなく, 児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	横断歩道の新設は困難。今後, 交通量等, 環境の変化があれば再検討 交通安全指導	警察 学校

【万年橋小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	万年橋小学校誇道人道橋	①	吉川町6番, 亀田町16番跨線橋	跨線橋が老朽化しており危険	跨線橋の補修	万年橋小学校誇道人道橋の補修計画あり	土木部
H27	市道北浜8号線	②	北浜町2番	交通量が多いが歩車道の区別がなく危険	歩道の設置	市道北浜8号線の整備計画あり	土木部

函館市内通学路の要対策箇所一覧表

【港小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道昭和4-11号線	①	亀田港町3番, 4番, 16番～21番歩道	歩道が狭く, 積雪量によっては車道を歩くことになり危険	歩道幅の拡幅, 除雪	要望の多い路線であることから, H26小型除雪機による歩道除雪を実施予定 市道昭和4-11号線の整備計画あり	土木部 土木部
	市道昭和4-11号線	②	亀田港24番地14号の交差点	歩道が凍結し, 転倒の恐れがあり危険。また, 民地側に壁があり, 車の往来が見えにくく危険	歩道の拡幅・整備 除雪	市道昭和4-11号線の整備計画あり	土木部
	市道港1-15号線	③	亀田港町3番～4番, 16番～21番歩道	積雪量によっては, 路側帯が歩きにくく危険。また, 区画線が薄くなり, 路側帯と車道との区別がわかりにくく危険	歩道幅の拡幅, 除雪	H25から3種除雪路線に指定 区画線は整備済(H27年度)	土木部 土木部
	国道227号	④	有川跨線橋	歩道はあるが, 死角が多く不審者対応等で不安。また, 大型車交通量が多いが, ガードレール等がなく危険	歩道・階段の整備, ガードレールの設置	外壁を透明化に変更済み ガードレールの設置は困難なため, 交通安全指導	国土交通省 学校

【中島小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道内環状通1号	①	中島廉売通り周辺歩道	路上駐車が多く, 見通しが悪いため, 児童の道路横断が危険	押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校
	市道中島15号線	②	中島町29番, 30番	スクールゾーンだが, 進入車両が多く, 児童の道路横断が危険	看板の設置 パトロール強化	交通安全指導	学校
	市道教育大通1号	③	中島町31番, 千代台町22番	交通量が多いが, 横断歩道がなく, 児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	交通安全指導	学校
H27	市道本町21号線	③	千代台町24番道路	非常に狭い路側帯(歩道)で交通量も多い	標識(通学路徐行)の設置	警戒標識(学校等あり)をH27年度設置予定	市民部

【千代田小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道梁川6号線	①	梁川町26番, 27番	交通量が多いが, ガードレール等がなく危険	ガードレールの設置	交通安全指導	学校

【柏野小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道松陰3号線	①	松陰町5番	降雪時期の除雪。学校駐車場横街路	除雪	3種除雪路線に指定しており, 今後とも計画的に除排雪を進めていく	土木部
H27	市道柏が丘通	②	柏木町5番20号	近くにコンビニエンスストアがあり交通量が激しい	横断歩道, 押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校

【金堀小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道人見22号線	①	人見町15番人見児童館西側市道	市道人見22号線から進入する自転車との接触の危険	「止まれ」の標識設置	ボランティア等の立ち番	学校
H27	市道競輪場通	②	金堀町4番地～6番地	交通量が多い(児童の飛び出し事故発生)	ガードレールの設置	横断防止柵の設置計画あり	土木部
	市道人見4号線	③	人見町5番地付近	路側帯の白線が薄く車の往来が比較的多い	白線の引き直し	事業主体間で調整し対応予定	警察, 土木部

【駒場小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道駒場2号線ほか1線	①	駒場町2番～5番の交差点	交通量が多いが, 横断歩道がなく, 児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	交通安全指導	学校
	市道駒場通ほか1線	②	広野町5番1号コンビニ前交差点	交通量が多いが, 信号がなく, 児童・車両ともに危険	信号機の設置	交通安全指導	学校

函館市内通学路の要対策箇所一覧表

【深堀小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道緑園通	①	花園町7番, 深堀町34番	木の葉が生い茂り薄暗いため, 不審者対応等で不安	樹木の剪定 街灯の整備	定期的な樹木剪定の実施	土木部
	市道深堀5号線	②	深堀町14番～11番の校舎周辺歩道	歩道が狭く, 積雪量によっては車道を歩くことになり危険	除排雪	3種除雪路線に指定しており, 今後とも計画的に除排雪を進めていく	土木部
	市道深堀5号線	③	深堀町15番11の駐車場	違法駐車車両が歩道にはみ出して危険	駐車指導	対応中	市民部

【日吉が丘小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道日吉中央通	①	日吉町2丁目9番～14番の交差点	道路拡張して交通量が増加し, 児童の道路横断が危険	押しボタン式信号機 の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道日吉中央通	②	日吉町2丁目10番～1丁目11番の交差点	道路拡張して交通量が増加し, 児童の道路横断が危険	押しボタン式信号機 の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道日吉3-11号線	③	日吉町2丁目5番, 7番, 9番と8番の間	道路が狭く, 交通量も多いが, 歩道の区別がなく危険	ガードレールの設置	ボランティア等の立ち番	学校
H27	市道日吉1-3号線 市道日吉1-26号線 市道湯川2-13号線	④-1 ④-2 ④-3	日吉町1丁目8番～10番の交差点・道路	文教改良工事に伴い迂回して通学。交通量が多く道幅も狭いため危険	歩道の整備 時間帯による交通 規制, 監視員配置	飛び出し注意看板設置済	北海道

【北日吉小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道放射4-2号線ほか2線	①	日吉町4丁目16番～19番交差点	交通量が多く, 見通しが悪いため, 児童の道路横断が危険	押しボタン式信号機 の設置 横断歩道の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	道道函館臨空工業団地線 (放射4号線, 日吉中央通)	②	日吉町4丁目3番～7番	交通量が多く危険	歩道の設置	整備中	北海道
	道道函館臨空工業団地線 (臨空工業団地通)	③	日吉町4丁目7番～東山町すずらの丘バス停	交通量が多く危険	歩道の設置	整備中	北海道
	市道日吉中央通	④	日吉町4丁目5番	交通量が多く危険	歩道の設置	都市計画道路日吉中央通の整備中	土木部
	市道山の手日吉通	⑤	日吉町4丁目10番, 11番, 17番	交通量が多く危険	歩道の設置	都市計画道路山の手日吉通の整備中	土木部

【高丘小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道高丘4号線	①	高丘町50番	交通量が多く, 速度超過している車もあり危険	制限速度表示 歩道の設置	交通安全指導	学校
	市道滝沢見晴線	②	高丘町9番～11番	道路が狭く, 急な坂道であり, スリップした車両との接触の危険	ガードレールの設置	今後とも計画的に冬期の道路維持管理に努めていく 一部区間整備中	土木部 北海道
	市道榎本高丘線	③	高丘町4番	バス路線であり, 大型車も通行するが, 歩道がなく危険	歩道の設置	交通安全指導 市道榎本高丘線の整備を検討	学校 土木部
	市道上野6号線	④	上野町7番, 8番, 12番～14番	バス路線であり, 大型車も通行するが, 歩道がなく危険	歩道の設置	交通安全指導 市道上野6号線の整備を検討	学校 土木部
	市道高丘30号線	⑤	上野町36番4号 百寿会館前交差点	道路が狭く, 見通しが悪いため危険	歩道・信号機の設 置	道路反射鏡を設置済(H27年度)	土木部
	市道榎本高丘線	⑥	高丘町25番	道路が狭く, 交通量が多い急な坂道であり危険	ガードレールの設置	交通安全指導	学校
	市道文教通3号	⑦	戸倉町26番	道路が狭く, 交通量が多い急な坂道であり危険	ガードレールの設置	交通安全指導	学校

函館市内通学路の要対策箇所一覧表

【上湯川小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道高松古川線	①	高松町571番地～575番地の交差点	バス路線であり、大型車も通行するが、横断歩道・信号がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道・信号機の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道高松古川線	②	高松町571番地、572番地市道	バス路線であり、大型車も通行するが、歩道がなく危険	歩道の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道上湯川43号線ほか1線	③	高松町575番地付近市道	歩道がなく危険	歩道の設置	ボランティア等の立ち番 一部区間整備中	学校 北海道

【旭岡小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道西旭岡2-9号線	①	西旭岡町2丁目24番、25番、38番地の歩道	積雪時、除雪がされておらず危険	除雪	3種除雪路線に指定しており、今後とも計画的に除排雪を実施していく	土木部
	市道西旭岡2-9号線	②	西旭岡2丁目2番18号の建物	建物が崩れかけており危険	建物改修	対応中	都市建設部(住宅課)
H27	道道函館南茅部83号線	③	西旭岡1丁目11番～上湯川町	歩道の除雪がされていないことがある。	除雪	今後も計画的に除雪を実施していく	北海道
	道道函館南茅部83号線	③	西旭岡1丁目11番～上湯川町	一部ガードレール未設置	ガードレールの設置	ガードパイプ設置検討中	北海道
	市道西旭岡2-9号線ほか1線	④	西旭岡2丁目1～14番	除雪(遊歩道階段部分を含む)	除雪	定期的な対応はできないが、積雪量に応じて適宜実施	土木部

【亀尾小中学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	道道函館南茅部線	①	亀尾町90番付近道道	大型車交通量が多いが、歩道が途中でなくなっており危険	歩道の延長整備	交通安全指導	学校
	道道米原古川線	②	米原町41番 とちの木橋バス停付近道道	歩道が途中でなくなっており危険	歩道の延長整備	整備計画検討中	北海道
	道道米原古川線	③	亀尾町2番、庵原町1番の交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく、歩道も左右に入れ替わるため、児童の道路横断が危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	交通安全指導 整備計画あり(横断歩道の設置については警察と協議)	学校 北海道
	道道函館南茅部線	④	亀尾町32番付近道道	大型車交通量が多いが、歩道がなく危険	歩道の設置	整備中	北海道
	道道米原古川線	⑤	亀尾町8番、17番付近道道	大型車交通量が多いが、歩道がなく危険	歩道の設置	整備計画検討中	北海道

【鱒川小中学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道西旭岡寅沢線	①	銅山町～鱒川町39番	道幅が狭い砂利道だが、歩道がなく危険	道路の拡幅、舗装、歩道の設置	待避所の設置や定期的な拡幅除雪を実施し安全の確保に努めていく	土木部

【東小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道高松新湊線	①	銭亀町388番付近市道	横断歩道・信号がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校

函館市内通学路の要対策箇所一覧表

【石崎小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道古川石崎線	①	石崎町438番地学校付近歩道	道路が狭いが、歩道がなく危険	歩道の設置	交通安全指導	学校
	市道石崎鶴野線	②	石崎町490番付近歩道	冬期間は歩道が凍結し、急な坂道のため転倒の恐れがあり危険	ロードヒーティング	焼砂の散布および注意喚起に努める	学校
	市道石崎鶴野線	③	石崎町243番付近市道	車の往来が見えにくく危険	歩道の設置	区画線設置済(H27年度)	土木部
	市道石崎9号線	④	石崎町661番地付近市道	冬期間は道路が凍結し、急な坂道のため転倒の恐れがあり危険	ロードヒーティング	焼砂の散布および注意喚起に努める	学校

【桔梗小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道桔梗1-6号線	①	桔梗1丁目4番, 5番歩道	歩道が狭く、車道を歩かなければならない場合があり危険	登下校時間帯の通行禁止	交通安全指導	学校
	市道流通西桔梗線	②	桔梗町58番, 59番	交通量が多いが、歩道がなく危険	歩道の整備	市道流通西桔梗線の整備中	土木部
	市道桔梗中央線	③	桔梗町400番地 学童クラブ前	片側しか歩道がなく、横断歩道がないため、児童の道路横断が危険	歩道・横断歩道の設置	交通安全指導	学校
	市道桔梗上磯線	④	西桔梗町59番～61番, 743番～745番 三軒家通	交通量が多いが、道路が狭く危険。また、片側しか歩道がなく、横断歩道がないため、児童の道路横断が危険	歩道・横断歩道の設置、押しボタン式信号機・横断歩道の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道昭和団地通1号	⑤	石川町189番地付近	道路が開通すると多くの交通量が見込まれるため危険	歩道の設置	都市計画道路昭和団地通の整備中	土木部

【中の沢小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道桔梗駅前通北線	①	桔梗4丁目～5丁目 園田通	交通量が多いが、歩道がなく危険	歩道の設置	市道桔梗駅前通北線の整備中	土木部
	市道桔梗3-29号線	②	桔梗3丁目 桔梗さくらヶ丘通	交通量が多いが、歩道がなく危険	歩道の設置	市道桔梗3-29号線の整備中	土木部

【北昭和小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道昭和4-11号線	①	昭和4丁目20番2号 コンビニ前交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道昭和4-3号線	②	昭和4丁目45番1号の交差点	片側にしか歩道がなく、自転車交通量が多いため危険	歩道の拡幅	ボランティア等の立ち番	学校
	市道昭和4-11号線	③	昭和4丁目21番, 22番	交通量が多く、道幅も狭いが、歩道がなく危険	歩道の整備	ボランティア等の立ち番	学校
	国道5号	④	昭和3丁目33番 高架橋下	右折車が歩行者に関係なく曲がってくる場合があり危険	右折用信号機の設置	交通安全指導	学校

【昭和小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道昭和2-7号線	①	昭和2丁目19番～21番	交通量が多いが、片側しか歩道がなく、児童の道路横断が危険。また、冬期間は住民が歩道に排雪するため危険	歩道・押しボタン式信号・横断歩道の設置、ガードレールの完備	交通安全指導	学校
	市道昭和2-7号線	②	昭和1丁目5番5号 商業高校駐車場出入り口	駐車場から出てくる車両が、青信号を横断中の児童に直進する状態となっており危険	直進禁止	交通安全指導	学校
	市道本通富岡通1号ほか1線	③	昭和2丁目8番～9番交差点	交通量が多いが、横断歩道・信号がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校
	市道美原1-1号線ほか1線	④	昭和1丁目10番, 11番交差点	交通量が多く、見通しが悪いため危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校
	市道昭和2-21号線	⑤	昭和2丁目3番～6番	道路が狭く、見通しが悪いため危険	標識の設置	交通安全指導	学校
	市道昭和2-31号線	⑥	昭和2丁目37番 昭和児童館周辺市道	児童の往来が頻繁で、駐車中車両との接触の可能性もあり危険	標識の設置	警戒標識を設置済(H26年度)	市民部

函館市内通学路の要対策箇所一覧表

【赤川小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	道道赤川函館線 (放射2号線)	①	赤川町138番～350番	交通量が多く危険	歩道の設置	整備中	北海道
	道道赤川函館線	②	赤川町565番～中野ダム公園	交通量が多く危険	歩道の設置	整備中	北海道

【中央小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道美原2-32号線	①	美原2丁目28番	電柱等によりコーナ一部が狭くなっており危険	電柱の移設	支障電柱を移設済(H27年度)	土木部
	市道美原2-32号線	②	美原2丁目1番～27番	歩道が狭く、交通も多い。積雪が多い場合や駐車車両がある場合には、車道を歩かねばならず危険	歩道の拡幅	歩道幅が狭く近隣に家屋が多いため、歩道除雪対象路線にはなっていないが、車道の除雪により歩道への寄せ雪の軽減に努めていく。	土木部

【北美原小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道亀田外郭通2号	①	美原1丁目9番16号 校舎前の市道	道路が緩やかな下り坂であるため、スピードが出やすく危険。信号が設置されているが、運転手から確認しづらく危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	ボランティア等の立ち番	学校

【鍛神小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道神山1丁目線	①	神山1丁目1番～21番	交通が多いが、道幅が狭く危険	道幅の拡幅、横断歩道・信号機の設置	都市計画道路中道四稜郭通の整備中	土木部
	市道美原1-1号線	②	中道2丁目24番～43番	道路が狭く、見通しが悪いため危険	道路幅の拡幅	ボランティア等の立ち番	学校
	道道函館上磯線	③	東山1丁目1番～神山1丁目13番	歩道の自転車通行量が多く危険	自転車通行帯の設置、自転車通行の時間規制	幅員が狭いため自転車通行帯の設置は困難。現道拡幅等整備にあたっては各関係機関との協議が必要。交通安全指導を継続。	北海道、学校

【神山小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道中道四稜郭通2号	①	市道中道四稜郭通2号の未施工区間	道路が開通すると多くの交通量が見込まれるため危険	歩道の設置	都市計画道路中道四稜郭通の整備中	土木部
	市道昭和団地通2号	②	市道昭和団地通2号の未施工区間	道路が開通すると多くの交通量が見込まれるため危険	歩道の設置	都市計画道路昭和団地通の整備中	土木部

【東山小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道東山2-17号線ほか1線	①	東山2丁目25番、5番交差点	交通量が多く、児童の道路横断が危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道東山鈴蘭丘線ほか2線	②	東山2丁目64番、東山3丁目1番交差点	交通量が多く、児童の道路横断が危険。また、歩道もなく危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	ボランティア等の立ち番	学校

函館市内通学路の要対策箇所一覧表

【えさん小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	道道元村恵山線	①	古武井町～御崎町	区画線が薄い、または消えており危険	白線補強、歩道の設置	定期的に対応している	北海道
	道道元村恵山線ほか1線	②	恵山町112番付近道道・市道	横断歩道がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	交通安全指導	学校
	道道函館恵山線	③	中浜町～豊浦町	区画線が薄い、または消えており危険	白線補強	定期的に対応している	北海道

【椴法華小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	国道278号	①	新八幡町～新浜町	ガードレールが設置されていない区間があり危険	取り外し可能なガードレールの設置	交通安全指導	学校
	道道椴法華港線	②	新八幡町～元村町	道路の幅が狭く、歩道もなく危険	歩道の整備、道幅の拡幅	交通安全指導	学校
H27	国道278号	③	銚子町93番地付近	銚子町内に横断歩道がないため渡ることができない	横断歩道押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校

【臼尻小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道臼尻小学校1号線ほか2線	①	臼尻595番 校舎前道路	路面が凍結し、車両のスリップや児童の転倒の恐れがあり危険	ロードヒーティング	融雪剤や焼砂の散布に努める	学校
	国道278号	②	安浦1～豊崎132	交通量が多いが、歩道がなく危険	道路幅の拡幅	交通安全指導	学校

【大船小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	道道臼尻豊崎線	①	豊崎町208番地交差点	通過交通も多く、前後に歩道がない。また横断歩道もないため危険	信号機、横断歩道の設置	交通安全指導の徹底 道道の歩道整備に合わせて国道交差点の歩道(滞留部)設置計画あり 歩道の設置計画あり	学校 国土交通省 北海道