

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【弥生小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道弁天末広通ほか1線	①	弥生町2～3番市道, 大町電停付近	積雪が高いため, 視界が十分に確保できず危険	除雪 歩道の確保	交差点の雪山の高さに配慮して除雪 H26学校周辺の歩道を計画路線に追加	土木部
	市道弥生坂通	②	弥生町4番市道	歩道が凍結し, 転倒の恐れがあり危険	ロードヒーティング 手すりの設置	焼砂の散布および注意喚起に努める	学校
	市道弁天末広通	③	弥生町4番16号	小学校駐車場への出入時に, 横断歩道を通過しなければならず危険		車出入口を新設済み(H26年度)	土木部
	市道八幡坂通	④	元町31番, 32番交差点	交通量が多いが, 横断歩道・信号がなく, 児童の道路横断が危険	信号機・横断歩道 の設置	交通安全指導	学校
H27～ R30	変更なし						
R1	変更なし						

【青柳小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道公園通1号ほか2線	①	青柳町15, 16, 22, 23番交差点	交通量が多いが横断歩道がなく, 児童の道路横断が危険	歩道の整備 横断歩道の設置	交差点の改良整備済	土木部
	市道西部環状通ほか2線	②	青柳町18, 21, 33, 34番交差点	押しボタン式信号機はあるが, 電車道路へ出る車両が停止線を止まらず通過する場合があります危険	定周機信号の設置	交通安全指導	学校
H27～ R30	変更なし						
R1	変更なし						

【あさひ小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道旭広路	①	大森町8番, 東雲町9番交差点	交通量が多いが, 信号がなく, 児童の道路横断が危険	押しボタン式信号 機の設置	交通安全指導	学校
H27	市道旭森通	②	大森町6番学校前の道路	学校前の手押し信号機が斜めになっておりドライバーからは見えにくい	見やすい角度の 設置(LED信号)	角度の変更はできないが, 更新時期に合わせてLED信号機に変更予定	警察
H 30	市道旭森通	③	大森町3-10デイサービスセンター 赤とんぼ前の歩道	歩道に雪が積もり歩けない状態になり車道を歩かなければなら なかった。	歩道の除雪		
R1	市道旭森通	④	大森町3番の道路	冬場, 風が強くと路面も凍結し, 児童が道路にとびで出そうになる	歩道整備(路面の 滑り止め加工, 防 風壁等の設置)	交通安全指導 (近隣事業所にて焼砂散布)	学校
R1	市道旭森通	⑤	大森町6, 7番の道路	冬場, 道路が斜めになっているため転ぶ子が見られる	歩道の整備 横断歩道の整備	交通安全指導	学校
R1	市道旭森通	⑥	栄町2, 15番の間の道路	トラックなどの大型車の通行が多く横断が危険	信号機の設置	交通安全指導	学校

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【中部小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道新川15号線	①	新川町30番, 28番交差点	スクールゾーンだが, 進入車両が多く, 児童の道路横断が危険	横断歩道, 押しボタン式信号機の設置	○交通安全指導 ○スクールゾーン規制時間の変更 (現状 12:30~15:00)→(要望 13:30~16:00) ○ゾーン30対策の実施	学校 警察 土木
H29	市道広小路	②	新川町26番, 27番交差点	グリーンベルトの植樹で見通しが悪く, 横断する際, 危険である	生垣のような植樹があり, 1年生だと隠れて見えないので危険である。	交通安全指導	学校
H30~R1	変更なし						

【北星小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道海岸15号線	①	大縄町23番	防護柵が設置されているが, 児童の道路横断の妨げとなっており危険	ガードレールの移設	赤白柵3mを2mに取り替え済(H27年度)	土木部
	市道海岸15号線	②	大縄町22番, 23番	横断歩道がなく, 児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	カーブミラーによる安全確認指導	学校
	市道大縄1号線	③	松川町7番, 大縄町24番	横断歩道がなく, 児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	横断歩道の新設は困難。今後, 交通量等, 環境の変化があれば再検討 交通安全指導	警察 学校
H29	市道海岸15号線	④	大縄町21番1号	以前からの危険性に加え, 昨年度コンビニエンスストアが開店し交通量が増加し, 危険性がありました	横断歩道の設置	交通安全指導	学校
H30	市道海岸15号線	⑤	大縄町21番1号	以前からの危険性に加え, 昨年度コンビニエンスストアが開店し交通量が増加した。	横断歩道の設置	交通安全指導	学校
R1	なし						

【万年橋小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	万年橋小学校跨道人道橋	①	吉川町6番, 亀田町16番跨線橋	跨線橋が老朽化しており危険	跨線橋の補修	補修計画あり	土木部
H27	市道北浜8号線	②	北浜町2番	交通量が多いが歩車道の区別がなく危険	歩道の設置	整備中	土木部
H30	なし						
R1	なし						

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【八幡小学校】

H30		①	八幡町15番30号の道路	車道が陥没しており、雨水や落ち葉がたまり、交通量もおおいため、児童の通学に不安がある。	車道の修繕		
		②	八幡町3番9号付近の道路	八幡通り側から八幡町会館までは歩道があるが、その先は歩道が途切れているため通行に危険が生じることも予想される。	歩道の設置		
R1	変更なし						

【港小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道昭和4-11号線	①	亀田港町3番, 4番, 16番~21番歩道	歩道が狭く、積雪量によっては車道を歩くことになり危険	歩道幅の拡幅, 除雪	要望の多い路線であることから、H26小型除雪機による歩道除雪を実施予定 歩道整備計画あり	土木部 土木部
	市道昭和4-11号線	②	亀田港24番地14号の交差点	歩道が凍結し、転倒の恐れがあり危険。また、民地側に壁があり、車の往来が見えにくく危険	歩道の拡幅・整備 除雪	歩道整備計画あり	土木部
	市道港1-15号線	③	亀田港町3番~4番, 16番~21番歩道	積雪量によっては、路側帯が歩きにくく危険。また、区画線が薄くなり、路側帯と車道との区別がわかりにくく危険	歩道幅の拡幅, 除雪	H25から3種除雪路線に指定 歩道整備済み(H27)	土木部 土木部
	国道227号	④	有川跨線橋	歩道はあるが、死角が多く不審者対応等で不安。また、大型車交通量が多いが、ガードレール等がなく危険	歩道・階段の整備, ガードレールの設置	外壁を透明化に変更済み ガードレールの設置は困難なため、交通安全指導	国土交通省 学校
H30	H29変更なし						
R1	大野新道	⑤	亀田港町2, 3の間	冬期間凍結して大変滑りやすく危険である	歩道のすべり止め 焼砂保管の設置	交通安全指導 砂箱は港小グラウンド北側交差点に設置済 (ワークショップオオタ港店向け)	学校 土木部
	大野新道	⑥	亀田港2(不二家信号)	大野新道と市立函館病院通りの交差しており児童が多く滞留し危険がある。 (※4方向とも信号、横断歩道、ガードレールが設置されている)		交通安全指導	学校

【中島小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道内環状通1号	①	中島廉売通り周辺歩道	路上駐車が多く、見通しが悪いため、児童の道路横断が危険	押しボタン式信号機 の設置	交通安全指導	学校
	市道中島15号線	②	中島町29番, 30番	スクールゾーンだが、進入車両が多く、児童の道路横断が危険	看板の設置 バトロール強化	交通安全指導	学校
	市道教育大通1号	③	中島町31番, 千代台町22番	交通量が多いが、横断歩道がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	交通安全指導	学校
H27	市道本町21号線	④	千代台町24番道路	非常に狭い路側帯(歩道)で交通量も多い	標識(通学路徐行) の設置	警戒標識(学校等あり)をH27年度設置済	市民部
H30		⑤	中島町24~25の交差点	児童の登下校の際中島廉売からの車が多いことから、信号が無いために渡らせられず、遠回りをしている児童が多数いる。	押しボタン式信号機 の設置		
R1	なし						

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【千代田小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道梁川6号線	①	梁川町26番, 27番	交通量が多いが、ガードレール等がなく危険	ガードレールの設置	交通安全指導	学校
H29	市道梁川6号線	②	梁川町23番	中央が高くなっており、トラック等は傾いて走っている状況。またその影響で冬は、逸脱車両が多い	ガードレールの設置	整備を検討	土木部
H30		③	五稜郭町8、梁川町27、梁川町25の白鳥橋交差点	歩道と車道の区別が無く危険である。	ガードレールの設置	交通安全指導	学校
		③	梁川町27、白鳥橋交差点角の歩道	学生の自転車による交通量が多く、また見通しが悪く危険である。	自転車の歩道通行の禁止	車道の左側通行になっているため啓発	学校
R1	なし						

【柏野小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道松陰3号線	①	松陰町5番	降雪時期の除雪。学校駐車場横街路	除雪	3種除雪路線に指定しており、今後とも計画的に除排雪を進めていく	土木部
H27	市道柏が丘通	②	柏木町5番20号	近くにコンビニエンスストアがあり交通量が激しい	横断歩道、押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校
H30	H29変更なし						
R1	なし						

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【金堀小学校(H31～大森浜小学校)】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道人見22号線	①	人見町15番人見児童館西側市道	市道人見28号線から進入する自転車との接触の危険	「止まれ」の標識設置	ボランティア等の立ち番	学校
H27	市道競輪場通	②	金堀町4番地～6番地	交通量が多い(児童の飛び出し事故発生)	ガードレールの設置	横断防止柵整備中	土木部
	市道人見4号線	③	人見町5番地付近	路側帯の白線が薄く車の往来が比較的多い	白線の引き直し	事業主体間で調整し対応予定	警察, 土木部
H29	市道乃木4号線	④	乃木町1 公務員アパート405棟横	公園があり未就学児を含め多くの子どもたちが遊んでいる。向かいには、スーパーがあり交通量も比較的多い	ガードレールの設置	交通安全指導	学校
H29	市道白楊通	⑤	日乃出町29と日乃出町19の交差点およびその周辺	車どおりが多く、危険なため、横断歩道の整備とガードレールの設置をしてもらいたい。	横断歩道の設置 ガードレールの設置	交通安全指導	学校
H29	市道鈴かけ通	⑥	的場町10と的場町9の交差点およびその周辺	車通りが多く危険なため、横断歩道の整備とガードレールの設置をしてもらいたい。	横断歩道の設置 ガードレールの設置	交通安全指導	学校
H29	市道人見22号線	⑦	人見児童館前道路	車通りが多く30kmを大幅に超えて走行する車両が多く危険なため、横断歩道の整備などしてもらいたい。	歩道の整備	区画線の変更を検討	土木部
R1	白楊通り	⑧	的場町20の交差点	統合に伴い通学児童が多くなり車との接触防止のため	ガードレールの設置, 信号機の設置	交通安全指導	土木部
R1		⑨	的場町19-1の交差点	統合に伴い通学児童が多くなり車との接触防止のため	押しボタン信号機の設置	交通安全指導	学校
R1		⑩	的場町11-1の交差点	統合に伴い通学児童が多くなり車との接触防止のため	横断歩道の設置	交通安全指導	学校

【駒場小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道駒場2号線ほか1線	①	駒場町2番～5番の交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	交通安全指導	学校
	市道駒場通ほか1線	②	広野町5番1号コンビ二前交差点	交通量が多いが、信号がなく、児童・車両ともに危険	信号機の設置	交通安全指導	学校
H30	H29 変更なし						
R1		③	駒場町1の路地	抜け道となっており速度超過の車両多数	カーブミラーの設置	交通安全指導	学校
R1		④	駒場町2番～5番の交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	交通安全指導	学校
R1		⑤	駒場町1の歩道橋	歩道橋から降りてくる児童と自転車との接触の危険性が高く危険	両者に注意喚起の看板等の設置	交通安全指導	土木部
R1		⑥	湯浜町7の信号	信号機の切り替えの時間が短く児童の横断が危険	信号の時間延長	交通安全指導	警察

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【深堀小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	改善要望内容	対策内容	事業主体	
H26	市道緑園通	①	花園町7番, 深堀町34番	木の葉が生い茂り薄暗いため, 不審者対応等で不安	樹木の剪定 街灯の整備	定期的な樹木剪定の実施	土木部
	市道深堀5号線	②	深堀町14番～11番の校舎周辺歩道	歩道が狭く, 積雪量によっては車道を歩くことになり危険	除排雪	3種除雪路線に指定しており, 今後とも計画的に除排雪を進めていく	土木部
	市道深堀5号線	③	深堀町15番11の駐車場	違法駐車車両が歩道にはみ出して危険	駐車指導	対応中	市民部
H30	市道深堀5号線	④	深堀町23番付近から第一深堀橋まで	歩道と車道の区別が無く, 道幅が狭いため抜け道に使う車が多くなり危険。	ガードレールの設置		
R1	深堀町緑園通	⑤		木の葉が生い茂り, 薄暗いため, 児童の登下校に不安が生じる	歩道の環境整備	R元剪定済。今後も定期的に剪定。	土木部
R1	小学校前20キロ道路 (特に深堀40と37, 41と42の間)	⑥		20キロ道路の幅が極端に狭く, 冬期間は積雪により歩道が確認できない状況になる	歩道にガードレールの設置, 冬期間の除雪	可能な範囲で防護柵設置済。除雪は適宜	土木部
R1	小学校前20キロ道路 (特に深堀15-11の駐車場)	⑦		数年前より駐車場に停めている車が歩道にはみ出ている危険	歩道の確保	交通安全指導	学校

【日吉が丘小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道日吉中央通	①	日吉町2丁目9番～14番の交差点	道路拡張して交通量が増加し, 児童の道路横断が危険	押しボタン式信号機の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道日吉中央通	②	日吉町2丁目10番～1丁目11番の交差点	道路拡張して交通量が増加し, 児童の道路横断が危険	押しボタン式信号機の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道日吉3-11号線	③	日吉町2丁目5番, 7番, 9番と8番の間	道路が狭く, 交通量も多いが, 歩車道の区別がなく危険	ガードレールの設置	ボランティア等の立ち番	学校
H27	市道日吉1-3号線 市道日吉1-26号線 市道湯川2-13号線	④-1 ④-2 ④-3	日吉町1丁目8番～10番の交差点・道路	文教通改良工事に伴い迂回して通学。交通量が多く道幅も狭いため危険	歩道の整備 時間帯による交通規制, 監視員配置	飛び出し注意看板設置済	北海道
H29	市道日吉3-11号線	⑤	日吉町2丁目4番3号付近	昨年の暴風雨で設置してあったミラーが破損・撤去された。	ミラーの再設置	状況を見て必要な箇所には設置を検討したい。	土木部
H29	市道日吉3-11号線	⑥	日吉町2丁目34番地学校付近	今春の雪解け時に歩道と一体化した排水溝のふた及び歩道の損傷が激しくなった	補修要望中	整備計画あり	土木部
H29	市道文教通り1号	⑦	日吉町2丁目一堂文教通り1号	昨年度歩道に自動車がスリップしてぶつかる事故があった	ガードロープの設置	状況観察していきたい	土木部
H30/R1	変更なし						

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【北日吉小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道放射4-2号線ほか2線	①	日吉町4丁目16番～19番交差点	交通量が多く、見通しが悪いため、児童の道路横断が危険	押しボタン式信号機の設置 横断歩道の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	道道函館臨空工業団地線 (放射4号線、日吉中央通)	②	日吉町4丁目3番～7番	交通量が多く危険	歩道の設置	整備中	北海道
	道道函館臨空工業団地線 (臨空工業団地通)	③	日吉町4丁目7番～東山町すずらの丘バス停	交通量が多く危険	歩道の設置	整備中	北海道
	市道日吉中央通	④	日吉町4丁目5番	交通量が多く危険	歩道の設置	都市計画道路日吉中央通の整備中	土木部
	市道山の手日吉通	⑤	日吉町4丁目10番, 11番, 17番	交通量が多く危険	歩道の設置	都市計画道路山の手日吉通の整備中	土木部
H30		⑥	日吉町4丁目16番～19番交差点	交通量が多く横断する際危険である。	押しボタン式信号機の設置、工事関係者やボランティア		
R1	日吉町4丁目16番付近 放射4号線日吉中央通り 交差点	⑦	日吉町4丁目16番付近 放射4号線日吉中央通り交差点	交通量が増え、1号線から2号線へ変更になり児童の通学に不安がある	ガードレールの設置	防護柵設置検討中	土木部
R1	日吉4丁目3付近	⑧	日吉4丁目3付近	登校時、日吉クラブ方面から左側通行を指導しているが、児童の通行に不安がある	倒壊しそうなブロック塀	交通安全指導 (都市建設部において所有者に適切な管理をお願い済)(私道)	学校

【湯川小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H28	国道278号線	①	高松町375～根崎町305	歩道が片側にのみ設置でガードレールもなく危険	歩道(両側)・ガードレールの設置	歩道の整備に向けた準備、調査を実施	国土交通省
	道道函館南茅部線	②	学校前歩道橋	階段部分が破損し、滑り止めも老朽化しており、舗装・塗装の傷みがひどい。	階段・滑り止めの補修 再舗装・塗装	開口部の補修など一部については、今年度実施 全体的な補修については、今後検討していく	北海道
H30	H29 変更なし						
R1	H30変更なし						

※バス停の保護者

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【高丘小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道高丘4号線	①	高丘町50番	交通量が多く、速度超過している車もあり危険	制限速度表示 歩道の設置	交通安全指導	学校
	市道滝沢見晴線	②	高丘町9番～11番	道路が狭く、急な坂道であり、スリップした車両との接触の危険	ガードレールの設置	今後とも計画的に冬期の道路維持管理に努めていく 一部区間整備中	土木部 北海道
	市道榎本高丘線	③	高丘町4番	バス路線であり、大型車も通行するが、歩道がなく危険	歩道の設置	交通安全指導 整備済	学校 土木部
	市道上野6号線	④	上野町7番, 8番, 12番～14番	バス路線であり、大型車も通行するが、歩道がなく危険	歩道の設置	交通安全指導 整備を検討	学校 土木部
	市道高丘30号線	⑤	上野町36番4号 百寿会館前交差点	道路が狭く、見通しが悪いため危険	歩道・信号機の設置	道路反射鏡を設置済(H27年度)	土木部
	市道榎本高丘線	⑥	高丘町25番	道路が狭く、交通量が多い急な坂道であり危険	ガードレールの設置	交通安全指導	学校
	市道文教通3号	⑦	戸倉町26番	道路が狭く、交通量が多い急な坂道であり危険	ガードレールの設置	交通安全指導	学校
H30	該当なし						
R1		⑧	高丘町25	坂道を伴ったT字路であり、見通しが悪い	横断歩道の設置	交通安全指導	学校

【上湯川小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道高松古川線	①	高松町571番地～575番地の交差点	バス路線であり、大型車も通行するが、横断歩道・信号がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道・信号機の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道高松古川線	②	高松町571番地, 572番地市道	バス路線であり、大型車も通行するが、歩道がなく危険	歩道の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道上湯川43号線ほか1線	③	高松町575番地付近市道	歩道がなく危険	歩道の設置	ボランティア等の立ち番 一部区間整備中	学校 北海道
H29	市道上湯川42号線	④	上湯川町293	坂道の歩道であるが途中の傾斜が変わることから急に片落ちになっている。	勾配の改修	急勾配部の改修を実施済	土木部
H30	該当なし						
R1		⑤	上湯川町295(上湯川小から交通局資材置き場までの面した空き地)	雑草の刈り上げ	雑草が児童の背丈以上に生い茂るため、見通しが悪く防犯上心配	交通安全指導 (外環状線工事中)	学校

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【旭岡小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道西旭岡2-9号線	①	西旭岡町2丁目24番, 25番, 38番地の歩道	積雪時, 除雪がされておらず危険	除雪	3種除雪路線に指定しており, 今後とも計画的に除排雪を実施していく	土木部
	市道西旭岡2-9号線	②	西旭岡2丁目2番18号の建物	建物が崩れかけており危険	建物改修	対応中	都市建設部(住宅課)
H27	道道函館南茅部83号線	③	西旭岡1丁目11番～上湯川町	歩道の除雪がされていないことがある。	除雪	今後も計画的に除雪を実施していく	北海道
	道道函館南茅部83号線	③	西旭岡1丁目11番～上湯川町	一部ガードレール未設置	ガードレールの設置	ガードパイプ設置済(H27年度)	北海道
	市道西旭岡2-9号線ほか1線	④	西旭岡2丁目1～14番	除雪(遊歩道階段部分を含む)	除雪	定期的な対応はできないが, 積雪量に応じて適宜実施	土木部
H30	該当なし						
R1		⑤	西旭岡町2-24-1	帰宅時道路が暗く児童の通学に不安がある(歩道のみ。通り抜け用の小道)	街路灯の設置	交通安全指導	学校

【鱒川小中学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道西旭岡寅沢線	①	銅山町～鱒川町39番	道幅が狭い砂利道だが, 歩道がなく危険	道路の拡幅, 舗装, 歩道の設置	待避所の設置や定期的な拡幅除雪を実施し安全の確保に努めていく	土木部
H30	H29変更なし						
R1	H30変更なし						

【東小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道高松新湊線	①	銭亀町388番付近市道	横断歩道・信号がなく, 児童の道路横断が危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校
H30	H29変更なし						
R1		②	銭亀町300番地46	通学路に面する家のブロック塀の破損(ひびが入っている)	ブロック塀の改修依頼	交通安全指導 安全上の指導の検討	学校 都市建, 土木
R1		③	銭亀町120番地	セイコーマート駐車場の塀の改修(下ってくる自動車が見えにくい)	駐車場の塀の改修依頼	交通安全指導	学校

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【石崎小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道古川石崎線	①	石崎町438番地学校付近歩道	道路が狭いが、歩道がなく危険	歩道の設置	交通安全指導	学校
	市道石崎鶴野線	②	石崎町490番付近歩道	冬期間は歩道が凍結し、急な坂道のため転倒の恐れがあり危険	ロードヒーティング	焼砂の散布および注意喚起に努める	学校
	市道石崎鶴野線	③	石崎町243番付近市道	車の往来が見えにくく危険	歩道の設置	区画線設置済(H27年度)	土木部
	市道石崎9号線	④	石崎町661番地付近市道	冬期間は道路が凍結し、急な坂道のため転倒の恐れがあり危険	ロードヒーティング	焼砂の散布および注意喚起に努める	学校
H30	H29変更なし						
R1	古川石崎線	⑤	古川町441付近	歩道に雑草が伸びており、児童の通学に影響がある(車道を歩行せざるを得ない状況)	歩道の整備	歩道の維持管理については適宜対応	土木部
R1		⑥	石崎町243番地(中嶋商店前)	歩道がない部分があり危険。フェンスの切れている部分があり、川に転落する恐れがあり、青信号での自動車が停車しない状況	歩道の整備 フェンスの整備 信号のLED化	交通安全指導	学校 土木部
R1		⑦	石崎町337番地(石崎バス停付近)	雪が解けると家屋の壁面が歩道まで散乱している状況	壁面落下防止の措置	交通安全指導	学校

【桔梗小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道桔梗1-6号線	①	桔梗1丁目4番, 5番歩道	歩道が狭く、車道を歩かなければならない場合があり危険	登下校時間帯の通行禁止	交通安全指導	学校
	市道流通西桔梗線	②	桔梗町58番, 59番	交通量が多いが、歩道がなく危険	歩道の整備	整備済	土木部
	市道桔梗中央線	③	桔梗町400番地 学童クラブ前	片側しか歩道がなく、横断歩道がないため、児童の道路横断が危険	歩道・横断歩道の設置	交通安全指導	学校
	市道桔梗上磯線	④	西桔梗町59番～61番, 743番～745番 三軒家通	交通量が多いが、道路が狭く危険。また、片側しか歩道がなく、横断歩道がないため、児童の道路横断が危険	歩道・横断歩道の設置、押しボタン式信号機・横断歩道の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道昭和団地通1号	⑤	石川町189番地付近	道路が開通すると多くの交通量が見込まれるため危険	歩道の設置	都市計画道路昭和団地通の整備中	土木部
H30	国道5号線	⑥	桔梗町1丁目28番1号～学校	交通量が多く危険である。	ガードレールの設置		
R1	なし						

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【中の沢小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道桔梗駅前通北線	①	桔梗4丁目～5丁目 園田通	交通量が多いが、歩道がなく危険	歩道の設置	整備中	土木部
	市道桔梗3-29号線	②	桔梗3丁目 桔梗さくらヶ丘通	交通量が多いが、歩道がなく危険	歩道の設置	整備中	土木部
H29	市道桔梗中央線	③	桔梗町378番、431番付近から函館茂辺地線高架下交差点までの道路	旧国道は反対側にしか歩道がなく、安全に道路を横断するための信号機までの路肩も児童の歩行には適しておらず危険である。	歩道の設置	整備中の桔梗川中通に引き続き整備を検討したい。	土木部
H30		④	桔梗町378番、431番付近から函館茂辺地線高架下交差点までの道路	旧国道は反対側にしか歩道がなく、安全に道路を横断するための信号機までの路肩も児童の歩行には適しておらず危険である。	歩道の設置		
		⑤	桔梗5丁目17番21号付近からニンニク沢2号橋付近前の道路	旧国道は反対側にしか歩道がなく、安全に道路を横断するための信号機までの路肩も児童の歩行には適しておらず危険である。	歩道の設置		
R1	変更なし						

【北昭和小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道昭和4-11号線	①	昭和4丁目20番2号 コンビニ前交差点	交通量が多いが、横断歩道がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道昭和4-3号線	②	昭和4丁目45番1号の交差点	片側にしか歩道がなく、自転車交通量が多いため危険	歩道の拡幅	ボランティア等の立ち番	学校
	市道昭和4-11号線	③	昭和4丁目21番、22番	交通量が多く、道幅も狭いが、歩道がなく危険	歩道の整備	ボランティア等の立ち番	学校
	国道5号	④	昭和3丁目33番 高架橋下	右折車が歩行者に関係なく曲がってくる場合があり危険	右折用信号機の設置	交通安全指導	学校
H28	市道昭和石川線 市道昭和3-1号線	⑤	昭和3丁目35番地先	片側にのみ歩道設置で、店舗前には駐車が多く歩行の際危険	歩道・ガードレールの設置 駐車禁止等取締まり強化	昭和石川線の歩道整備を検討	土木部
	市道桐花通	⑥	昭和3丁目18番交差点	新設店舗の関係で交差点内に駐車場の出入口ができたため、車の出入りが信号通りに進まないなどにより危険	交差点の改良 出入口の変更 ガードレールの設置	当該施設の出入口の限定および警備員の配置について要望していく	学校
	市道昭和3-1号線	⑦	昭和3丁目30番地先	昭和3丁目27番から道路を渡る際、反対側に歩道・横断歩道がなく危険	歩道、横断歩道の設置	通学路の警戒標識設置を検討	市民部
H29	市道昭和4-11号線	⑧	昭和4丁目20-2 コンビニ交差点	交通量が多く、一時停止の標識を無視する車が多い。	歩道の整備、 一時停止の徹底	交通安全指導	学校 警察
H30	H29変更なし						
R1	なし						

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【昭和小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道昭和2-7号線	①	昭和2丁目19番～21番	交通量が多いが、片側しか歩道がなく、児童の道路横断が危険。また、冬期間は住民が歩道に排雪するため危険	歩道・押しボタン式信号・横断歩道の設置、ガードレールの完備	交通安全指導	学校
	市道昭和2-7号線	②	昭和1丁目5番5号 商業高校駐車場出入り口	駐車場から出てくる車両が、青信号を横断中の児童に直進する状態となっており危険	直進禁止	交通安全指導	学校
	市道本通富岡通1号ほか1線	③	昭和2丁目8番～9番交差点	交通量が多いが、横断歩道・信号がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校
	市道美原1-1号線ほか1線	④	昭和1丁目10番, 11番交差点	交通量が多く、見通しが悪いため危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	交通安全指導	学校
	市道昭和2-30号線	⑤	昭和2丁目3番～6番	道路が狭く、見通しが悪いため危険	標識の設置	交通安全指導	学校
	市道昭和2-31号線	⑥	昭和2丁目37番 昭和児童館周辺市道	児童の往来が頻繁で、駐車中車両との接触の可能性もあり危険	標識の設置	警戒標識を設置済(H26年度)	市民部
H28	市道昭和1-19号線	⑦	昭和1丁目3と富岡1丁目62,富岡3丁目40の交差点	交差点への車両の突っ込み,縁石乗り上げ事故が多発し危険	ガードレールの設置	防護柵を設置(H28年度)	土木部
H30	H29変更なし						
R1	市道昭和2-7号線	⑧		交通量が多いが片側しか歩道がなく児童の道路横断が危険。また、冬期間が住民が道路に排雪するため危険。道路幅拡張	歩道の整備	交通安全指導	学校
R1	市道昭和2-7号線	⑨	(商業高校)	駐車場から出てくる車両が青信号を横断中の児童に直進する形となり危険	車両用対面信号の設置	交通安全指導(敷地に対する信号規制は不可)	学校

【亀田小学校】

H30	該当なし						
-----	------	--	--	--	--	--	--

【赤川小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	道道赤川函館線(放射2号線)	①	赤川町138番～350番	交通量が多く危険	歩道の設置	整備中	北海道
	道道赤川函館線	②	赤川町565番～中野ダム公園	交通量が多く危険	歩道の設置	整備中	北海道
H29	道道赤川函館線	③		新道インターの横断歩道の歩行者用信号の時間が短く、通学児童が一度に渡りきることができない。	信号機の青点灯時間をのばす	交通安全指導	学校
H30	H29変更なし						
R1	なし						

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【中央小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道美原2-32号線	①	美原2丁目28番	電柱等によりコーナー部分が狭くなっており危険	電柱の移設	支障電柱を移設済(H27年度)	土木部
	市道美原2-32号線	②	美原2丁目1番～27番	歩道が狭く、交通量も多い。積雪が多い場合や駐車車両がある場合には、車道を歩かねばならず危険	歩道の拡幅	歩道幅が狭く近隣に家屋が多いため、歩道除雪対象路線にはなっていないが、車道の除雪により歩道への寄せ雪の軽減に努めている。	土木部
H30	H29変更なし						
R1	なし						

【北美原小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道亀田外郭通2号	①	美原1丁目9番16号 校舎前の市道	道路が緩やかな下り坂であるため、スピードが出やすく危険。信号が設置されているが、運転手から確認しづらく危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	ボランティア等の立ち番	学校
H30		②	石川町	運送会社の駐車場前の歩道除雪されていないため、児童は車道を歩くか、向かい側に渡らなければならない	こまめな除雪を希望		
		③	石川町	奥に新しい住宅地があるが、②付近には住宅が無く歩道が除雪されていない	こまめな除雪を希望		
R1	学校前	④		日光の加減や樹木の枝葉により信号がみえづらく危険。実際に6月に本校の児童と車との折衝事故が発生	信号機のLED化と看板設置	樹木の管理(R元剪定済)交通安全指導	土木部 学校
R1	石川町	⑤		運送会社の駐車場前の歩道が除雪されていないため児童は車道を歩くか向かい側に渡らなければならない。	こまめな除雪体制	除雪は適宜対応交通安全指導	土木部 学校
R1	石川町	⑥		奥に新しい住宅地があるが、②付近には住宅がなく歩道が除雪されていない。	こまめな除雪	除雪は適宜対応交通安全指導	土木部 学校

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【鍛神小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道神山1丁目線	①	神山1丁目1番～21番	交通量が多いが、道幅が狭く危険	道幅の拡幅、横断歩道・信号機の設置	都市計画道路中道四稜郭通の整備中	土木部
	市道美原1-1号線	②	中道2丁目24番～43番	道路が狭く、見通しが悪いため危険	道路幅の拡幅	ボランティア等の立ち番	学校
	道道函館上磯線	③	東山1丁目1番～神山1丁目13番	歩道の自転車通行量が多く危険	自転車通行帯の設置、自転車通行の時間規制	幅員が狭いため自転車通行帯の設置は困難。現道拡幅等整備にあたっては各関係機関との協議が必要。交通安全指導を継続。	北海道、学校
H30	H29変更なし						
R1	h30変更なし						

【神山小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道中道四稜郭通2号	①	市道中道四稜郭通2号の未施工区間	道路が開通すると多くの交通量が見込まれるため危険	歩道の設置	都市計画道路中道四稜郭通の整備中	土木部
	市道昭和団地通2号	②	市道昭和団地通2号の未施工区間	道路が開通すると多くの交通量が見込まれるため危険	歩道の設置	都市計画道路昭和団地通の整備中	土木部
	市道神山1-1号線	③	神山町233 学校前	歩道と車道の区別があるが、道幅が狭く交通量も多く危険である	ガードレールの設置	交通安全指導	学校
	—		学校裏亀田川沿い	川がそばにあり危険	川沿いにフェンスの設置		北海道
H30		④	神山3丁目13番付近リングバス停児童公園付近	通学路にはなっているが反対側に渡る際、横断歩道が無くまた見通しも悪く大変危険である。	横断歩道の設置		
R1		⑤	神山3丁目16番地 中道四稜郭通り下	街灯の設置暗く児童の通行に不安がある	街灯の設置	都市計画道路中道四稜郭通りの整備中 交通安全指導	土木部 学校
R1		⑥	市道神山1-1号線 学校前のとおり	道幅の拡充歩道と車道の区別はあるが、道幅が狭く、交通量も多い。	道幅の拡充	都市計画道路中道四稜郭通りの整備中 交通安全指導	土木部 学校
R1		⑦	神山3丁目16番地	ガードレールの設置	ガードレールの設置	交通安全指導 【※私道】	学校
R1		⑧	市道昭和団地2号	ガードレールの設置	ガードレールの設置	昭和団地通りの整備中 交通安全指導	土木部 学校

【東山小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道東山2-17号線ほか1線	①	東山2丁目25番, 5番交差点	交通量が多く、児童の道路横断が危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	ボランティア等の立ち番	学校
	市道東山鈴蘭丘線ほか2線	②	東山2丁目64番, 東山3丁目1番交差点	交通量が多く、児童の道路横断が危険。また、歩道もなく危険	横断歩道・押しボタン式信号機の設置	ボランティア等の立ち番	学校
H30	H29変更なし						
R1	H30変更なし						

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【本通小学校】

H30	H29 変更なし						
		①	鍛冶1丁目 1-52(53)	六つに分かれた複雑な道路で自動車も困惑していて非常に危険	横断歩道の設置、時差式信号の設置		

【南本通小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H28	—	①	本通3丁目26番4号から花園38番地の道路	フラワーブリッジから花園団地に向かう道に雑草が生い茂り人目が届かなくなる。	歩道脇の草刈り	定期的に対応している	北海道市教委
	市道放射4-1号線	②	本通3丁目29番地	冬期間交差点の信号待ちの場所の除雪	交差点付近の除雪	歩道の除雪については除雪ボランティアの活用を検討 積雪量に応じ、交差点付近の雪山処理を実施	学校 土木部
H29	市道放射4-1号線	③	本通3丁目29番地	大雨や融雪時に横断歩道を覆うほどの水たまりができ、児童が横断歩道を大きく迂回して歩いている。	交差点付近の除雪水たまりの解消	側溝の見回り	学校 土木部
H30		④	本通3丁目9番地	雨水溝の蓋が詰まりやすい形状で、大雨や融雪時に横断歩道を覆うほどの水たまりができ、児童が横断歩道を大きく迂回している。	雨水溝の蓋を排水されやすい形状に交換してほしい		
R1		⑤	花園町38番	フラワーブリッジから花園団地に向かう道路周辺が雑草等で視界が不良。道に雑草が生い茂り人目が届かなくなる。		交通安全指導 対応検討(一部市教委土地)	学校 市教委

【戸井西小学校】

H30	改善要望箇所については該当なし						
-----	-----------------	--	--	--	--	--	--

【日新小学校】

R2なし

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H29	市道弁才2号線	①	弁才町18番地	交通量は少ないが、歩道が狭く、児童の通学に不安がある。	通学路標識の増設	交通安全指導	学校
				交通量は少ないが、歩道が狭く、児童の通学に不安がある。	路側帯の外側をブルーペイントし、通学路とわかるようにする	交通安全指導	学校
H30	H29変更なし						
R1	H30変更なし						

対策済み

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

【えさん小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	道道元村恵山線	①	古武井町～御崎町	区画線が薄い、または消えており危険	白線補強、歩道の設置	定期的に対応している	北海道
	道道元村恵山線ほか1線	②	恵山町112番付近道道・市道	横断歩道がなく、児童の道路横断が危険	横断歩道の設置	交通安全指導	学校
	道道函館恵山線	③	中浜町～豊浦町	区画線が薄い、または消えており危険	白線補強	定期的に対応している	北海道
H30	資料なし						
R1	道道函館えさん線	④	大潤2番地～89番地	児童の登下校路にかかわらず、歩道がなく路側帯白線が不透明で危険である	白線補強	白線補修 交通安全指導	北海道 学校
R1	(道道元村恵山線)	⑤	古武井150番地付近	通学バス登校時、バスを待つ児童が車道で待機しており危険であるバス待機場所の確保、函バス「古武井」「東古武井」バス停前。CS学校運営協議会でも話題になったが、地理的に難しい。	待機場所の確保	白線補修 交通安全指導	北海道 学校

【楸法華小学校】

R2なし

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	国道278号	①	新八幡町～新浜町	ガードレールが設置されていない区間があり危険	取り外し可能なガードレールの設置	交通安全指導 ガードレール設置済	学校 国土交通省
	道道楸法華港線	②	新八幡町～元村町	道路の幅が狭く、歩道もなく危険	歩道の整備、道幅の拡幅	交通安全指導	学校
H30	H29変更なし						
R1	なし						

【磨光小学校】

H30	改善要望箇所については該当なし						
R1		①	川汲町626番地付近～尾札部町409番地	道路が狭く、歩道路車道の区別がなし。道路幅の拡充。ガードレールの設置等	歩道の整備	交通安全指導	学校

【臼尻小学校】

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	市道臼尻小学校1号線ほか2線	①	臼尻595番 校舎前道路	路面が凍結し、車両のスリップや児童の転倒の恐れがあり危険	ロードヒーティング	融雪剤や焼砂の散布に努める	学校
	国道278号	②	安浦1～豊崎132	交通量が多いが、歩道がなく危険	道路幅の拡幅	交通安全指導	学校
H30	H29変更なし						
R1	なし						

【大船小学校】

函館市内通学路の要対策箇所一覧表(小学校)

年度	路線名	箇所番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	改善要望内容	対策内容	事業主体
H26	道道臼尻豊崎線	①	豊崎町208番地交差点	通過交通も多く、前後に歩道がない。また横断歩道もないため危険	信号機、横断歩道の設置	交通安全指導の徹底	学校
						道道の歩道整備に合わせ国道交差点の歩道(滞留部)設置計画あり	国土交通省
						歩道の設置計画あり	北海道
H30	H29変更なし						
R1	なし						