

# 北海道函館市 昭和小学校区 (通学路交通安全プログラム対策箇所)

**R5箇所No. : ⑯**  
**<通学路の状況>**  
・ 国道5号線から桐花通へ繋がる交差点で交通量が多く、右左折しようとする車両で渋滞し、道路横断する際に危険  
**<対策方針>**  
**【警察】**  
・ この付近に既に信号機が設置されており、新たに信号機の設置した場合、更なる渋滞を招く可能性があり、設置は困難  
**【学校】**  
・ 児童への交通安全指導を実施するとともに通学路の一部見直しを検討

**R5箇所No. : ⑮**  
**<通学路の状況>**  
・ 商業高校駐車場から出てくる車両が、青信号で横断する児童に直進してくるため、危険  
**<対策方針>**  
**【警察】**  
・ 警察内で情報共有し、パトロールなどの対応を検討  
**【学校】**  
・ 児童生徒への交通安全指導

**R5箇所No. : ⑭**  
**<通学路の状況>**  
・ 交通量が多く、片側にしか歩道がないため、児童が道路横断する際など危険  
**<対策方針>**  
**【市（交通安全課）】**  
・ R5年度にスクールゾーン警戒標識を設置  
※ ● が設置箇所

**R5箇所No. : ⑰**  
**<通学路の状況>**  
・ 変則十字路で、歩道と車道の境界が分かりづらく、信号待ちする児童が車道にはみ出す危険性がある  
**<対策方針>**  
**【道路管理者（市道）】**  
・ ガードレールの設置を含めた道路の改良整備などを検討

