

北海道函館市 旭岡中学校区（通学路交通安全プログラム対策箇所）



R5箇所No. : ㊸
<通学路の状況>
・校舎正面（生徒玄関前）の道路に横断歩道がないため、登下校時、危険かつ不便な状況
<対策方針>
【学校】
・横断需要などを考えると横断歩道や信号機の設置が難しいことから、引き続き、生徒への交通安全指導を実施
【警察】
・現地合同点検の際に、参加者から速度を出している車が多いとの意見があったことから、車両速度の実測検査や速度規制を検討