

函館どつく工場見学にあたっての注意事項

安全に見学していただくため、以下の点について見学者のみなさんへご周知のうえ順守していただくようお願いします。

1. 見学時の服装*

服装：肌の露出が少なく、突起物等に引っ掛かるおそれのない服または学生服・作業服

(例 長袖のアウトター・ジーンズ等丈夫な素材のもの)

スカートはひざ下が隠れる程度の長さ。

ハーフパンツ等足が露出している服装の方は入場出来ません。

靴：スニーカー・革靴等（足が露出ししないもの）

服装同様、ハイヒールやサンダル・クロックス等の方も入場出来ません。

保護具：構内はヘルメット着用必須です（ヘルメットは当社でご用意いたします）

*上記事項が順守されていないと判断した場合は見学を即時中止させていただきます。

2. 見学時の移動・撮影

移動時：安全確保のため必ず先導する当社員の指示に従って移動してください。

工場内に置いている部品に無断で触れないでください。ケガや大やけどを負う可能性があります。

撮影：撮影可否の場所については案内する担当者からお伝えします。

※構内から護衛艦や巡視船の撮影することは特定秘密に該当します。

不意にカメラやスマホを向けた方が公安当局から取り調べを受けたケースもありますので首に下げた状態や手に持ったまま歩くことはご遠慮ください。

避難路：天災等、万が一の事態で避難が必要な場合は先導の社員の誘導に従い、指示された避難経路にて避難をお願いします。

3. 来社前の準備

工場の見学では概ね1時間、1.5km程度を徒歩で移動しますので、見学時の季節に応じたご準備をお願いします。

夏季：熱中症対策の徹底・体調がすぐれない方は無理をせず涼しい社屋で待機してください

※屋外で飲食はできませんので見学出発前に水分補給をお願いします。

冬季：しっかりとした防寒と転倒対策（特に転倒は大けがにつながります）

4. 実施可否について

台風など荒天が予想される場合や災害等が発生し安全の確保が難しいと当社で判断した場合は見学の中止を連絡させていただくことがあります。

また、会社行事等により直前での内容変更や場合によっては見学をキャンセルさせていただく場合があります。

函館どつく株式会社

総務部 勤労課

令和7年8月 改訂