【調査場所】


市営住宅
日乃出改良団地
日乃出町
木道局南部下水終末処理場
汚泥処理施設
日乃出清掃工場
日乃出
いこいの家
日乃出町会館

【調査結果】


凡例
調査場所 （４９区画）
鉛 （溶出）
鉛 （溶出，含有）
ヒ素（溶出）
鉛 （溶出），ヒ素（溶出）
起点
令和６年度
調査済み